

设备需求评估报告/Machinery request assessment report APH33-X-Y影像测量仪 (新制) -8220190326871

基本信息

主题	设备需求评估报告/Machinery request assessment report APH33-X-Y影像测量仪 (新制) -8220190326871		
模板名称	欣旺达/Sunwoda/采购业务类/Procurement/LW and india设备需求评估报告/Machinery request assessment report		
申请人	李风雷 (2020-2-23) 失效	申请单编号	8220190326871
部门	外协设备导入组 (电池事业二部)	创建时间	2019-03-23 14:21
实施反馈人			
关键字			

审批内容

设备及资产需求评估报告

记录代码: F-SUN0-14.3.2.1/B0

申请单位 (公司名称) <small>温馨提醒:更改申请单位跟一级部门,选择组织架构后双击鼠标即为选中</small>	欣旺达电子股份有限公司	一级部门	电池事业二部	二级部门	自动化规划部 (电池事业二部)	指定类型	<input type="radio"/> 非指定 <input checked="" type="radio"/> 客户指定 <input type="radio"/> 需求部门指定	指定原因说明	客户指定天准制作X-Y影像测量仪设备 (新制)
采购员	胡丹丹	采购类型	一般采购	费用归属	固定资产	费用科目	过渡科目-固定资产-99990101	定价单号	DJ20190415006 选择
质保期	1年	付款方式	电汇	ERP下单组织OU	OU_008_采购与物流中心	费用部门	电池事业二部-自动化规划部-外协设备组.3030807	分期付款备注	预付40%;货到验收合格30日付50%;验收合格90日付清尾款。
预算剩余	RMB	适用客户		适用项目		项目订单数		自制评估	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
自制价格评估		品牌定位	<input checked="" type="radio"/> 国产 <input type="radio"/> 进口 <input type="radio"/> 不限	费用承担	客户 <input type="radio"/> 我司	所属营业员		客户报价单号	
客户销售单号		设备通用性评估	部份通用	耐用年限评估	5	维修保养费用评估	1年 5000 RMB	采购方式	<input type="radio"/> 集团内采购 <input checked="" type="radio"/> 外购 如果选择设备自制, 采购类型请选择一般采购
制作部门1		制作部门2		请购原因说明	增加产能	设备用途	APH33项目Line3 Line4 Line5使用, 用于pack 尺寸测量		
资金类型	自筹资金								
设备闲置评估	低			性能缺点及隐患评估	缺点: 设备长时间使用, 零部件磨损, 精度缺失 改善措施: 定期更换损坏的零部件, 并保养	客户邮件	客户邮件请不要上传EXCEL格式。		
技术对比表	技术对比表请不要上传EXCEL格式。(当方案确认厂商大于等于2家时必须上传技术对比表)			额外预算申请单		收货仓库	行政辅料中央仓1-石龙仔D栋1楼		
需求设备详细请购信息									
设备类型	设备名称	规格型号	单位	数量	需求日期	预估单价	金额合计		

机器设备	X-Y影像测量仪 (新制)	APH33	台	3	2019-06-10	
------	---------------	-------	---	---	------------	--

方案确认厂商1	规格型号	对应附件	方案确认厂商2	规格型号	对应附件
		<a href="#">全部下载</a>			
方案确认厂商3	规格型号	对应附件	方案确认厂商4	规格型号	对应附件

**所有方案确认厂商协议附件必须是扫描件**

**厂商必须写全称，规格描述要写对应技术协议的规格描述**